

平成26年度 橋梁点検箇所一覧

橋梁数	路線番号	町道名	橋梁名	地内	判定	備考
1	203	堂地飯隈線	飯隈橋	神領	I	剥離が見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。 H26補修完了
2	208	下持留下原線	持留橋	持留	II	ひび割れが見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。 H27補修完了
3	102	正坂中沖線	中沖中橋	菱田	II	剥離等が見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
4	109	木入道下原線	大堀橋	永吉	I	ジャンカやひび割れ等が見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
5	204	三文字崎園線	第二崎園橋	永吉	II	部分的に断面修復やひび割れ補修が必要。
6	379	谷迫川路線	川路橋	永吉	I	剥離やひび割れがみられるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
7	404	黒石曲線	黒石橋	持留	II	鉄筋露出やひび割れが見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
8	450	菱田中正坂線	第二正坂橋	菱田	I	剥離や舗装面にひび割れが見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
9	457	浜田新田線	蛭子橋	永吉	I	舗装に段差が見られるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
10	475	曲福岡線	尾之迫橋	野方	II	鉄筋露出等がみられるが、橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。