

# 甚大な被害を受けた、 持留地区



▲持留地区構造改善センター裏の崖で土砂崩れが発生

▼持留小学校前の県道 64 号線の復旧作業の様子



◀▼地元住民の方々がスコップを使い土砂を取り除きます。



## 橋梁が2箇所、崩落

飯隈橋▶

▼田中橋

